


Installation Instructions
Montageanweisung
Notice d'installation
Istruzioni per il montaggio

Instrucciones de montaje
Инструкция по монтажу
安装说明


EATON

Powering Business Worldwide

FAZ-XAA... FAZ-XUA...



FAZ-XAA...



FAZ-XUA...



Electric Current! Danger to life!
Only skilled or instructed persons may carry out the following operations.

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!
Nur Elektrofachkräfte und elektrotechnisch unterwiesene Personen dürfen die im Folgenden beschriebenen Arbeiten ausführen.

Tension électrique dangereuse !
Seules les personnes qualifiées et averties doivent exécuter les travaux ci-après.

Tensione elettrica: Pericolo di morte !
Solo persone abilitate e qualificate possono eseguire le operazioni di seguito riportate.


¡Corriente eléctrica! ¡Peligro de muerte!
El trabajo a continuación descrito debe ser realizado por personas cualificadas y advertidas.

Электрический ток! Опасно для жизни!
Только специалисты или проинструктированные лица могут выполнять следующие операции.


触电危险!
只允许专业人员和受过专业训练的人员进行下列工作。

Combination options
Kombinationsmöglichkeiten
Combinaisons possibles
Combinazioni possibili
Combinaciones posibles
Комбинационные возможности

组合方法



FAZ-XAA
FAZ
FAZ-PN
FAZ+FIM
FILS



FAZ-XUA
FAZ
FAZ+FIM




Z 2




0.6 x 3.5

1 FAZ-...




FAZ
FAZ+FIM
FAZ-PN
FILS

2a FAZ-XAA...



FAZ-XAA...





FAZ-...+FAZ-XAA...



FAZ-XAA...

FAZ
FAZ+FIM
FAZ-PN
FILS

2b FAZ-...+FAZ-XUA...



	FAZ-XAA	FAZ-XUA
	1 x 1 – 25 mm ²	1 x 0.5 – 4 mm ²
	2 x 1 – 4 mm	2 x 0.5 – 2.5 mm ²
	2.4 Nm ²	0.8 Nm

USA/Canada
UL 077
CSA 22.2 No. 235

FAZ-XAA...
Cu 75 °C, min. AWG 18, max. AWG 8; Nm 2.4
FAZ-XUA..
Cu 75 °C, min. AWG 18, max. AWG 14; Nm 0.8